


Skåreråsen 2 brl - brannvern



Norsk Brannvern gjennomførte full kontroll i borettslaget i mai måned

Kontrollen **avdekket at noen ikke viste hvordan** pulverslukkeren skal brukes og/eller at **sikringspinnen er** borte og dermed er apparatet ikke godkjent

Vi ber deg lese brukerveiledning slik at du kan bruke pulverslukkeren, dersom det skulle bli nødvendig, *både for din og for naboens sikkerhet* 😊



Månedlig kontroll

Kontroller at manometerpilen står på grønt felt
Dersom pilen har falt til rødt må slukkeren refylles
Kontroller at sikringspinnen er tilstede og plombert



Dra sikringspinnen – **den grønne**

Rykk ut ringen

Sikt på nederste del av brannen

Trykk på utløserhåndtaket

Kontrollen viste at noen har fjernet den grønne sikringspinn. Da er apparatet ikke godkjent. Det var nytt i 2013-2014 Du må derfor selv betale for ny.

Norsk Brannvern har gitt oss tilbud på kr 435.-



Det er andelseiers ansvar å kontrollere pulverslukkeren – og sørge for vedlikehold og evt fylling dersom apparatet har vært i bruk